

## 一般型マイコンメーターの復帰方法

ゼロ電のガス  
株式会社イーネットワークシステムズ

ご家庭で幅広く使われているガスメーターの復帰方法です。

### ■復帰の手順（ガス臭くないとき）

ガスが止まって、ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で復帰をお願いいたします。

ガス漏れなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。

- ① すべてのガス機器を止める（※ 屋外のガス機器も忘れずに。）
- ② ガスメーターの復帰ボタンのキャップを外す（※回して外す メーター栓は開けたまま）
- ③ 復帰ボタンをしっかりと奥まで押し込み、表示ランプ点等後、すぐに手を離す  
（赤いランプが点灯した後、また点滅が始まります。※ランプが点かないこともあります。）
- ④ ガスを使わないで 3 分待つ  
（ランプの点滅が消えていたら、ガスが使えます。変わらないときは、もう一度①から。）

※それでも使えないときは、下記連絡先までご連絡ください。

#### 【東京ガスエリア】

・東京ガスお客さまセンター(総合) (ナビダイヤル) ※必ず「0」からダイヤルしてください。  
0570-002211

#### 【東邦ガスエリア】

・東邦ガスお客さまセンター(総合) (ナビダイヤル) ※必ず「0」からダイヤルしてください。  
0570-783987